

Ασπρόποργος : 08/02/2021  
Αρ. Πρωτ. : 14615

Προς  
**ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**  
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος  
19 200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ  
Υπόψη : Δημάρχου κ. Οικονόμου Α.

**Θέμα: Ενημέρωση Δήμου Ελευσίνας**

Σε συνέχεια της επιστολής σας με Α.Π.:2486/08-02-2021, σχετικά με το γενικό black out το οποίο επηρέασε τη λειτουργία του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, παρακαλώ, όπως βρείτε συνημμένα το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ.

Όπως ήδη γνωρίζετε, αργά το βράδυ της Κυριακής 07/02/2021, σημειώθηκε ολική διακοπή ρεύματος στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας (BEE) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, λόγω αιφνίδιας πτώσης της τάσης που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11:05 μ.μ. στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (KYT) Κουμουνδούρου που βρίσκεται στην περιοχή του Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα το KYT να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Όλα τα συστήματα ασφαλείας του διυλιστηρίου τέθηκαν άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, στο πλαίσιο της μη προγραμματισμένης διακοπής της λειτουργίας σημαντικών μονάδων του.

Από το συμβάν δεν προέκυψε το παραμικρό ζήτημα ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις μας, αλλά και για την ασφάλεια των κατοίκων των γύρω περιοχών.

Σημειώνεται ότι η μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας των μονάδων, καθώς και αυτών παραγωγής ατμού, είχε ως αποτέλεσμα, όπως ορίζει ο σχεδιασμός του διυλιστηρίου, την υποχρεωτική εκτόνωση της αέριας φάσης των κυκλωμάτων του διυλιστηρίου προς τον πυρσό, με αποτέλεσμα την εμφάνιση φλόγας, ορατής από τις γύρω περιοχές. Το συμβάν αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς προκύπτει ακριβώς για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος που τηρούνται από όλα τα Διυλιστήρια διεθνώς, αλλά και βάσει της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/738/EΕ, κατά τη διάρκεια διακοπής και έναρξης λειτουργίας των μονάδων (μη κανονική λειτουργία), ποσότητες αερίων καυσίμων οδηγούνται περιστασιακά για καύση στον πυρσό. Το αποτέλεσμα αυτής της θερμικής επεξεργασίας, είναι να παρατηρείται φλόγα, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με περιορισμένες αέριες εκπομπές καύσης, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την τήρηση των ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή, όπως τεκμηριώνεται από τις μετρήσεις του Σταθμού Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποιότητας Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί στο διυλιστήριο.

Ήδη, από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ξεκινήσει οι αναγκαίες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφαλείας και λειτουργίας του διυλιστηρίου, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων, θα οδηγήσουν τις επόμενες ημέρες σε σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαναλειπουργίας των μονάδων μας, είναι πιθανό κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών να παρατηρηθεί αυξημένη φλόγα στο πυρσό του διυλιστηρίου. Πρόκειται για μια απολύτως επιβεβλημένη διαδικασία για λόγους ασφαλείας.

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατό με στόχο την ελαχιστοποίηση όποιων άλλων ζητημάτων μπορεί να προκύψουν, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι δε θα παρουσιαστούν νέα έκτακτα προβλήματα, με ευθύνη τρίτων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία μας.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Δημόγιωρας  
Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίων

Μαρούσι, 08 Φεβρουαρίου 2021

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως έχει γίνει γνωστό και με σχετική ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ, αργά το βράδυ της Κυριακής 07/02/2021 πολλές περιοχές στη Δυτική Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και στην Πελοπόννησο, υπέστησαν ολική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σοβαρού περιστατικού, το οποίο εκδηλώθηκε στις 11.05 μ.μ. στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, που εξυπηρετεί το εθνικό δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σαν αποτέλεσμα, σημειώθηκε πλήρης διακοπή ηλεκτροδότησης και στις δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, οι οποίες αναγκάστηκαν να προβούν σε έκτακτη, μη προγραμματισμένη διακοπή της λειτουργίας σημαντικών μονάδων τους.

Όλα τα συστήματα ασφαλείας των διυλιστηρίων τέθηκαν άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, ενώ η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης από το υπεύθυνο προσωπικό των δύο εγκαταστάσεων υπήρξε υποδειγματική. Σαν αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, παρουσιάστηκαν εκτονώσεις καυσαερίων προς τους πυρσούς των δύο διυλιστηρίων, με αύξηση της φλόγας που είναι ορατή από τις γύρω περιοχές. Το συμβάν αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς προκύπτει ακριβώς για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Παράλληλα, οι ενέργειες αποκατάστασης ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων θα οδηγήσουν, τις επόμενες ημέρες, σε σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων.